

管理 No.

発行日 平成24年 5月17日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100078
作業年月日	平成24年 5月 17日			作業時間:	1 Hr
顧客名	桜十字病院			TEL:	
所在地				担当	様
販売店	(株) シェイブイネー			担当	様
納入年月日	平成22年 8月 25日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐			定期点検シール記入	☒
				修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	☒ 正常	殺菌槽 LED	☒ 正常
酸素ライオン	☒ 正常	エアライオン	☒ 正常
アルコールライオン	☒ 正常	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッ数 462
オゾンセンサ	☒ 正常	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	☒ 正常	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	☒ 正常	排気ライオン	正常 ☒
水位センサー	☒ 正常	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	☒ 正常	異常音、振動	正常 ☒
清掃	☐ 正常	電源コード	正常 ☒
トレー	☒ 正常	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒ 正常	交換済部	交換済部
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
各部点検異常なし			

装置情報	交換後運転回数: 1554	更新 ☒ (リセット) ☒ (実施) ☐ 未実施	殺菌: 2499	殺菌+7L: 662			
	リークチェック: 14	自己洗浄: 431	7L単独: 1	エア単独: 2			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	本体部洗浄剤		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2024 年 5 月 17 日

ご署名 古田 浩 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	