

管理 No.

発行日 平成24年 6月7日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100239
作業年月日	平成24年 6月 7日			作業時間:	1 Hr
顧客名	小島病院			TEL:	
所在地				担当	様
販売店	九州×××カルチャー(株)			担当	様
納入年月日	平成23年 6月 24日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒			
		修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		点検結果	標準値	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒	
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348	
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒	
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm	
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
6/7 定期保守メンテナンス実施。
※ 導入時モデルとの違い。※ 今回分保守費用 サービス。次回より有償となります。

装置情報	交換後運転回数: 5337	更新 (リフト) 実施 ・ 未実施	殺菌: 198	殺菌+7L: 339
	リークチェック: 15	自己洗浄: 141	7L単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気バルブ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

24年 6月 7日	
小島病院 代表取締役 印	
ご署名	印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者