

# 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

エラー 9 (洗浄中水位高; オーバーフロー)

点検担当者:

中澤-裕



|       |                      |      |        |                   |        |
|-------|----------------------|------|--------|-------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成24年 9月21日          | 機種名  | ONW-10 | 製造機番              | 001261 |
| 設置場所  | 福岡県福岡市中央区天神 4-6-7-8F |      |        | TEL: 092-725-8822 |        |
| 返送先   | (株) 新鋭工業福岡 殿         | 使用回数 | 3882   | 御対応者              |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                            |                                     |    |                          |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| ランプ類       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： 0.55 mg/L                              |                                     |    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |                                     |    |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：92.0 % 流量：0.76 L/min 圧力：0.104～0.188 MPa |                                     |    |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                          |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品          |                                        | 数量 | コメント                                                  |
|---------------|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 水位センサー (LVL)  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | エラー 9 は再現しませんでした<br>水位センサーの劣化が考えられ<br>ますので、これを交換しました。 |
| 水位センサー (LVH1) | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                       |
| 水位センサー (LVH2) | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                       |
| フタスプリング       | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 4  |                                                       |
| 排水シリコンチューブ    | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                       |
|               | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                                                       |