

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年10月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100635	
作業年月日	平成24年10月11日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	柏田内科クリニック様		TEL	096-343-2555	
所在地	熊本市中央区坪井3丁目1-44		担当	様	
販売店	熊本診療機器社		担当	様	
納入年月日	平成23年10月1日	保証期間	内口	外口	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特になし			
不具合原因、作業内容			
特になし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 481
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
定期保守点検実施 各部点検異常なし			

装置 情報	交換後運転回数: 353	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 351
	リークチェック: 350	自己洗浄: 222	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
脱気フィルター		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄		平成24年 10月 11日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 柏田 元文
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	河野