

管理 No.

発行日 平成 24 年 10 月 3 日

保守点検・修理 報告書

|       |                                          |      |         |           |                                     |
|-------|------------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |      |         | 製造番号:     | 100109                              |
| 作業年月日 | 平成 24 年 10 月 3 日                         |      |         | 作業時間:     | 15                                  |
| 顧客名   | 中ノウリニック                                  |      |         | TEL:      |                                     |
| 所在地   | 福岡県朝倉郡新井町東小田 1531                        |      |         | 担当        | 様                                   |
| 販売店   | 富エフイルムシステム                               |      |         | 担当        | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 2010 年 9 月 27 日                       | 保証期間 | 内 □ 外 □ | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 | □       | 年         | 回目                                  |
| 出張・引取 | 修理                                       | □    |         | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       |                                          |      |         | 修理表示貼付    | □                                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

| 点検項目      |                                     | 殺菌槽 LED | 正常                                  |
|-----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| フタロック     | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライオン    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライオン | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライオン    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量     | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサ     | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認     | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃        | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃      | <input type="checkbox"/>            |
| トレー       | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常      | <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

オゾン水にホスホリ

| 装置情報    | 交換後運転回数: 611 | 更新 (リセット) 実施                        | 未実施 | 殺菌: 1260 | 殺菌 + 7W: 3 |                                     |    |
|---------|--------------|-------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------------------------|----|
|         | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 533                           |     | 7W単独: 0  | エア単独: 1    |                                     |    |
| 交換部品名称  | 部品コード        | 交換                                  | 数量  | 交換部品名称   | 部品コード      | 交換                                  | 数量 |
| オゾン分解触媒 |              | <input checked="" type="checkbox"/> |     | 殺菌槽 7W単独 |            | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン分解触媒 |              | <input checked="" type="checkbox"/> |     |          |            | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン分解触媒 |              | <input checked="" type="checkbox"/> |     |          |            | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン分解触媒 |              | <input checked="" type="checkbox"/> |     |          |            | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄  
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 芝尾 紀代香

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25  
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者



新野