

修理報告書（引取り修理）

修 理 依 頼 番 号		N o . 1 2 1 1 2 8
機 種	O N W - 1 0	
機 番	0 0 0 7 9 2	
納 入 日	平成 17 年 06 月 06 日	
受 付 日	平成 24 年 10 月 31 日	
出 荷 日	平成 24 年 11 月 27 日	

配 布 先	
客先	1
環 営	1
計	2

納 入 先	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 殿		
所 在 地	長崎県諫早市小野島 1 3 2 - 1		
ユ-ザ-名	江藤外科消化器科 様		
点 検 者	小野定之	作業時間	7 H r
返 送 先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容

オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品および性能劣化した部品を交換しました。

写真1；オゾンセンサー、オゾン発生装置、排水電磁弁（抵抗ASSY含む）、オゾン分解触媒、吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター



写真2；フタスプリング、給水電磁弁、水位レベルセンサー、水ポンプ（P-1, P-2, P-3）



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0. 60～0. 69mg/L ・ ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：91. 5 % 酸素流量：0. 79 L/min 圧力：0. 095～0. 174MPa（AC100V, 60Hz）
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常

ー以上ー

承 認
作成 2
H24. 11. 30 中澤
作成 1
H24. 11. 28 小野

交 換 部 品			
部品番号	部品名称	数量	備 考
	オゾン分解触媒	1 個	定期交換部品
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター	1 式	定期交換部品
	オゾンセンサー	1 個	
	水位レベルセンサー	3 本	
	排水電磁弁	2 個	
	水ポンプ（P-1, P-2, P-3）	3 台	
	オゾン発生装置	1 式	
	排水電磁弁（抵抗 ASSY 含む）	1 個	
	フタスプリング	4 個	
	洗浄水槽	1 式	作業中破損。今回無償