

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 / 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100158
作業年月日	平成 25 年 / 月 23 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	宮本外科胃腸科医院		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 22 年 / 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 498
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
※ 最後は自己洗浄の実施をお願い致します。			

装置 情報	交換後運転回数: 215	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 18	殺菌+7L: 335
	リークチェック: 3	自己洗浄: 7	7Lコール単独: 0	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄エクター		☒	1
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
 熊本市北区八景水谷2丁目6-26
 宮本外科胃腸科医院
 院長 宮本 大 典
 責任技術者 河野 井
 作業者

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25
 TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
河野	井