

管理 No.

発行日 平成 25 年 3 月 5 日

# 保守点検・修理 報告書

|       |                                          |      |                          |           |                                     |
|-------|------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |      |                          | 製造番号:     | 100398                              |
| 作業年月日 | 平成 25 年 3 月 5 日                          |      |                          | 作業時間:     | hr                                  |
| 顧客名   | 益田クリニック                                  |      |                          | TEL:      |                                     |
| 所在地   |                                          |      |                          | 担当        | 様                                   |
| 販売店   | 富士ハイム・ティカバル                              |      |                          | 担当        | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 24 年 2 月 28 日                         | 保証期間 | 内 □ 外 □                  | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 | <input type="checkbox"/> | 年         | 回目                                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              |      |                          | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       |                                          |      |                          | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

| 点検項目                        |                                        |            |                                        |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------|---------|
| フタロツク                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 酸素ライオン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライオン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| アルコールライオン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | パルス数 | 584     |
| オゾンセンサ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライオン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 給水ライオン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライオン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 濃度計流量                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライオン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 水位センサー                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴   | 0.7 ppm |
| 水漏れ確認                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 清掃                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| トレー                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 殺菌槽コネクタ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                                        |      |         |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項  |                                        |            |                                        |      |         |
| H25.3.5 定期保守実施<br>各部分点検異常なし |                                        |            |                                        |      |         |

|      |              |                                                      |          |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 929 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | 殺菌: 370  | 殺菌+7L: 559 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 274                                            | 7L-1L単独: | エア単独: 1    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解用触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気タンク    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水ホース    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄  
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H25 年 3 月 5 日

ご署名

益田 龍彦



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25  
TEL: 092-622-0055

責任技術者



作業者

