

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 2 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100202
作業年月日	平成 25 年 2 月 12 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	なもと内科胃腸クリニック	TEL:
所在地		担当 様
販売店	富士フイルム X ティカル(株)	担当 様
納入年月日	平成 23 年 2 月 8 日	保証期間 内 □ 外 □
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 497
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ (トレーにセビアリ)	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期メンテナンス実施。各部点検異常なし。

装置 情報	交換後運転回数: 1368	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 895	殺菌+7L: 1440
	リークチェック: 1243	自己洗浄: 603	アルコール単独: 74	エア単独: 33

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	コネクター		☒	1
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

名 氏 氏 氏

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

