

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年4月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100167	
作業年月日	平成25年4月5日		作業時間	Hr	
顧客名	いまとみ フリニック		TEL	0979-24-8688	
所在地	福岡県筑上郡吉富町今吉232-1		担当	様	
販売店	富士フイルムメディカル(株)		担当	様	
納入年月日	平成23年3月3日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付			☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 481
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：142	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌：33	殺菌+7L：206
	リークチェック：243	自己洗浄：1	7L単独：1	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄エネクター		☒	1
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 今富 亨亮 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	