

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 5 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100428
作業年月日	平成 25 年 5 月 29 日		作業時間:	Hr
顧客名	つねおかクリニック様		TEL:	0957-82-2248
所在地	長崎県南島原市有家町久保21-1		担当	様
販売店	(株)富士医科精器 長崎支店様		担当	様
納入年月日	平成 ²⁴ 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 675
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

5/29本日の作業でプログラムVerUP 10.4 ⇒ 10.7へ変更行いました。

各部点検異常なし

装置	交換後運転回数: 171	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 12	殺菌+7L: 160
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 142	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 5 月 29 日

ご署名 常岡伯紹



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

