

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 6 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100239	
作業年月日	平成 25 年 6 月 17 日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	小島病院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 23 年 6 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 470
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守メンテナンス実施。各部点検異常なし。
プログラム 10.3 ⇒ 10.7

装置 情報	交換後運転回数:	585	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	444	殺菌+7L:	728
	リークチェック:	15	自己洗浄:	326	7L単独:	4	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
不ジ分解触媒		☒	1	コネクタ		☒	2
不ジローター		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
不ジ濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25 年 6 月 17 日

ご署名

山下 絹子

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

