

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年6月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100247	
作業年月日	平成25年6月28日		作業時間	1 Hr	
顧客名	堀田医院		TEL	0978-82-0490	
所在地	大分県国東市国見町伊美2641-1		担当	石永 けい子 様	
販売店	オグチ器械		担当	平早水 様	
納入年月日	平成23年6月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 369
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし
Ver.0103 → 0107 更新済

装置	交換後運転回数: 35	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 15	殺菌+7L: 50
情報	リークチェック: 49	自己洗浄: 4.3	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤×3個セット		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	洗浄剤18-2ヶ交換		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

大分県国東市国見町伊美2641番地

堀田医院

ご署名 院長 堀田 正 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

