

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 8 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100545	
作業年月日	平成 25 年 8 月 8 日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	野津第一内科		TEL:	0974-32-3355	
所在地	大分県臼杵市野津町大字野津市 510		担当	様	
販売店	西日本エヒシー(株)		担当	様	
納入年月日	平成 24 年 8 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バル数 410
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期保守点検実施。各部点検異常なし。

Ver. 0104 ⇒ Ver. 0107

装置情報	交換後運転回数: 216	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 130	殺菌+7L: 86
	リークチェック: 40	自己洗浄: 138	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 8 月 8 日

ご署名

和田 輝美



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

