

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130917

配 布 先		納 入 先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	熊本県天草市御所浦町御所浦下脇 2891-3			機 番	000604
環営	1						
		ユ-ザ-名	御所浦診療所 様			納 入 日	平成17年12月20日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間	6.0Hr	受 付 日	平成25年8月12日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成25年9月16日
計	2						

修理依頼・苦情内容

オーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果

定期交換部品およびセンサ類やポンプなど、性能が劣化した部品を交換しました。

No1：定期交換部品

No4～8：センサ類、スプリング、電磁弁

No7～9：オゾン発生器、ポンプ類



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- 運転プログラムバージョンアップ：Ver8⇒Ver10（運転12回でフィルタランプ点滅します）
- オゾン水濃度測定：0.49～0.57 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.101～0.177 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認



審査



作成

H25.9.17
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品3点セット	1式	SPS-11271
2、3	オゾンセンサー、水位レベルセンサー	1式	LVL, LVH1, LVH2
4	フタスプリング	4個	
5	配管チューブ、パッキン	1式	
6	給水電磁弁	2個	
7	オゾン発生器	1式	
8	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
9	エアーコンプレッサー	1式	