

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年9月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100529
作業年月日	平成25年9月13日		作業時間:	1 Hr
顧客名	公園通りクリニック		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	(有)医療設備企画		担当	様
納入年月日	平成24年9月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 430
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
定期保守点検実施。各部品点検異常なし。			
Ver. 010.4 → Ver. 010.7			

装置 情報	交換後運転回数: 256	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 159	殺菌+7L: 97
	リークチェック: 95	自己洗浄: 50	7Lアルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2013年9月13日

福岡県遠賀郡岡垣町公園通り1丁目1-12
公園通りクリニック ☎093-282-0224

ご署名

伊東秀夫

責任技術者

作業者

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

