

クラスB オートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様用

株式会社IHインバース
環境事業部 営業サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地176番6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

お客様	名称	なかにし歯科クリニック	製造番号		ご確認
	住所	岡山県倉敷市東町渡屋御前54	納入日	2015.11.10	
	納入場所		納入検査実施		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損・汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✗	アジャスタフットの緩み・設置状態 ㊦
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考



※ アジスター 前左側 破損により 加工 梱包開封時が搬入時か？
※ 背面隙間 75mm とす 約 60mm

D 作業報告書

機種	IC-CLAVE			承認	様
住所	IC-CLAVE			様	様
TEL	IC-CLAVE			様	様
機種	IC-CLAVE			様	様
完了	継続	無料	製番	号機	回数
取扱業者名	IC-CLAVE			ご担当者	様

ご依頼内容・現象
IC-CLAVE 動作不良

原因
電源・試験機
IC-CLAVE 動作不良

処置
電源・試験機
IC-CLAVE 動作不良

最終確認チェック

お客様への伝言

IC-CLAVE 動作不良

作業日 20 年 月 日

保形

サース形態

作業区分

受付時間

出発時間

到着時間

作業完了時刻

(24時間制で記入)

受付時間

出発時間

到着時間

作業完了時刻

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	20000
2	技術料	円	
3	派遣料	円	
4	宿泊費	円	
5	諸経費		
6			

実施者

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

①管理 No. 766100

②作業日 20 年 月 日

③Uコード 0246887462

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No. 100021

⑦保守・サービス形態 2-2-10

⑧故障コード

⑨実施SC 56

⑩技術者 43

⑪同行応援

⑫原因処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A 部品代

⑭B 技術料等 38000

⑮

⑯ 親別合計金額 38000

消費税 3040

ご請求金額 41040

納品書 No. 6261