

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 16 日

|       |                                                                             |                                                            |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                            | 製造番号: | 100071 |
| 作業年月日 | 平成 25 年 10 月 16 日                                                           |                                                            | 作業時間: | / Hr   |
| 顧客名   | 十善会病院                                                                       |                                                            | TEL:  |        |
| 所在地   |                                                                             |                                                            | 担当    | 様      |
| 販売店   |                                                                             |                                                            | 担当    | 様      |
| 納入年月日 | 平成 22 年 8 月 10 日                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品   |        |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>              |       |        |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |       |        |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 414    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.66 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

各部点検異常なし。

|      |                                |           |              |
|------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 1557 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 2.495 | 殺菌+7L: 2.719 |
|      | リークチェック: 3502 自己洗浄: 859        | 7L単独: 884 | エア単独: 46     |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 16 日

ご署名 宮本 勘太

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25  
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

