

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 9月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100564	
作業年月日	平成25年 9月 18日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	野沢内科医院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	(株)熊本診療機器社		担当	様	
納入年月日	平成24年 9月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 606
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

各部点検異常なし
(プログラム Ver 10.7)

装置 情報	交換後運転回数: 118	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 27	殺菌+7L: 92
	リークチェック: 106	自己洗浄: 83	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 9月 18日

ご署名

野沢 文昭

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

