

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 2 / 日

|       |                                                                  |      |                                                                  |        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                              |      | 製造番号:                                                            | 100158 |    |
| 作業年月日 | 平成 26 年 1 月 2 / 日                                                |      | 作業時間:                                                            | 1.5    | Hr |
| 顧客名   | 宮本外科 消化器内科                                                       |      | TEL:                                                             |        |    |
| 所在地   |                                                                  |      | 担当                                                               | 様      |    |
| 販売店   | 株式会社 熊本診療品公社                                                     |      | 担当                                                               | 様      |    |
| 納入年月日 | 平成 22 年 11 月 25 日                                                | 保証期間 | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品    |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 |      | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                    |        |    |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                     |      | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |        |    |

|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                                                 |           |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 492    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 | <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |           |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |           |    |                                                 |

|          |          |     |                  |     |       |        |       |
|----------|----------|-----|------------------|-----|-------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 229 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: | 20    | 殺菌+7L: | 562   |
|          | リークチェック: | 3   | 自己洗浄:            | 8   | 7L単独: | 0      | エア単独: |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| お客様ご確認署名欄                                                           |             |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |             |
| 2014 年 1 月 2 / 日                                                    | ご署名 宮本 大典 印 |

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
 福岡県福岡市東区多の津 5-11-25  
 TEL: 092-622-0055

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |