

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年12月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100346
作業年月日	平成25年12月5日		作業時間:	/ Hr
顧客名	三好医院		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年12月13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 433
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
12/5 定期保守点検実施。			

装置 情報	交換後運転回数:	458	更新（リセット）(実施)・未実施	殺菌:	5	殺菌+7L:	888
	リークチェック:	701	自己洗浄:	436	7Lコル単独:	/	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄エフェクター		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	7インチパネル通信ケーブル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		25年12月5日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		〒764-8534 岡山県岡山市東区多の津5-11-25 三好医院 三好 政生 ご署名

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	