

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100259
作業年月日	平成25年8月26日			作業時間:	1
顧客名	ひめの胃腸内科クリニック			TEL:	
所在地				担当	様
販売店	医療設備企画			担当	様
納入年月日	平成23年8月24日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☐			
		修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス実施

不具合原因、作業内容

異常ナシ

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 545
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	460	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌:	80	殺菌+7L:	641
	リークチェック:	698	自己洗浄:	339	7L単独:	2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホブン分岐管		☒	1	ホブンセンサー		☒	1
ホブン分岐管		☒	1			☐	
濃度計		☒	1			☐	
脱気タンク		☒	1			☐	
タンク		☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋4-27-4
TEL 092-55591521
ひめの胃腸内科クリニック

ご署名 長 姫 野 祐 一郎 印

責任技術者

作業者

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店

福岡県福岡市東区多の津5-11-25

TEL: 092-622-0055



武田