

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年5月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100138
作業年月日	平成26年5月9日			作業時間:	1
顧客名	山口胃腸科			TEL:	
所在地				担当	様
販売店				担当	様
納入年月日	平成22年9月14日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入
出張・引取	修理	□	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロツク	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常	✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常	✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常	✓
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレー	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓		正常	□
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
5/9 定期保守点検実施。					

装置情報	交換後運転回数:	1542	更新 (リセト) 実施	殺菌:	6506	殺菌+7L:	2967
	リークチェック:	○	自己洗浄:	1067	7L単独:	8	エア単独:
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		✓	1	送液チューブ		✓	1
オゾン濃度計		✓	1			□	
オゾンセンサー		✓	1			□	
脱気フラスコ		✓	1			□	
排水栓		□				□	
お客様ご確認署名欄							
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。							
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。							
ご署名 山口 明男 印							

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25		
TEL: 092-622-0055		
責任技術者	作業者	