

いわさち環境株式会社 御中
クリーニング

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者:

藤原

点検年月日	2018年10月29日	機種名	ONW-10	製造機番	001732
設置場所				TEL	03-833885
納入時期	2010年8月5日	使用回数	3885	御対応者	

点検項目		点検結果						
スイッチ類								
電源釦	正常	☒	交換	☐				
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐				
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐				
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐				
ランプ類								
操作パネル	正常	☒	交換	☐				
蛍光灯	正常	☒	交換	☐				
洗浄動作								
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐			
性能確認								
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒	濃度：	%	流量：	L/min	圧力：	MPa
酸素発生	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
水漏れ確認	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
清掃	正常	☒	清掃	☐				
外装	正常	☒	清掃	☐				
内部	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	年間使用回数: 923回
吸湿筒	交換 ☐	
ボレン用フイルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☒	

2018年10月29日

ご署名

伊藤 隆

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。