

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年11月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300128
作業年月日	平成26年11月5日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	福岡県福岡市南区野間1-2-20 福岡中央病院	TEL:	092 (551) 5403
所在地		担当	様
販売店	富士エスエスエス(株)	担当	様
納入年月日	平成25年10月28日	保証期間	内 □ 外 □
作業区分	保守点検 □ 修理 □	総合点検	□ 年 回目
出張・引取		定期点検シール記入	□
		修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライオン	正常	エアライン	正常
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライオン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	357	更新 (リセット) 実施	殺菌:	8	殺菌+7L:	378
	リークチェック:	/	自己洗浄:	7L/カル単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計	□	✓	1			□	
オゾンセンサー	□	✓	1			□	
オゾン水漏れ確認	□	✓	1			□	
排水栓、排水ライン	□	✓	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2016年 11月 5日

ご署名 雨宮 通子 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-6222-0055

責任技術者

作業者

藤原