

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100202
作業年月日	平成26年10月28日	作業時間:	Hr
顧客名	株式会社 青木 建設	TEL:	092(551)23151
所在地		担当	様
販売店	高士 株式会社 (株)	担当	様
納入年月日	平成23年2月8日	保証期間	内 □ 外 □
作業区分	保守点検 □	総合点検	□
出張・引取	修理 □	年	回目
		定期点検セル記入	□
		修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロツク	正常	正常	□
酸素ライオン	正常	正常	□
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常 □
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常 □
給水ライオン	正常	細管送水ライン	正常 □
濃度計流量	正常	排水ライオン	正常 □
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常 □
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常 □
清掃	正常	電源コード	正常 □
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常 □
殺菌槽コネクタ	正常		正常 □

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1567	更新 (リセット) 実施	殺菌: 2585	殺菌 + 7L: 2898			
	リークチェック: 2786	自己洗浄: 1103	7L単独: 251	エア単独: 33			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計	□	□	1	排水ポンプ	□	□	1
オゾンセンサ	□	□	1		□	□	
オゾンライオン	□	□	1		□	□	
排水ポンプ	□	□	1		□	□	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014年 10月 28日

ご署名

高士 青木 建設

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者