

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年11月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300126
作業年月日	平成26年11月27日	作業時間: 1.0 hr
顧客名	株式会社 福岡県福岡市東区 延次郎 2-1-37	TEL: 092 (883) 2788
所在地		担当
販売店	富士パルムス株式会社	担当
納入年月日	平成25年11月29日	保証期間 内 □ 外 □
納入年月日		付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ / 年 回目	定期点検シール記入 □
出張・引取	修理 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	958	更新 (リフト) 実施・未実施	殺菌:	150	殺菌 + 7W:	208
	リークチェック:	0	自己洗浄:	9302	7W単独:	5	エア単独:
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		✓	1			□	
オゾンセンサ		✓	1			□	
オゾン分解板		✓	1			□	
オゾン水栓		✓	1			□	
排水チューブ		✓	1			□	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成26年 11月 27日

ご署名 山田 隆太郎 (山田)

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	山田 隆太郎