

八田新医院 御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者:

藤原

点検年月日	26 年 12 月 9 日	機種名	ONW-10	製造機番	001181
設置場所		使用回数	4,583	TEL	
納入時期	2018 年 11 月 日	御対応者			

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.8 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 98 % 流量: 0-75L/min 圧力: 129 ~ 220 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	交換	数量	コメント
吸着筒	☒	一式	定期点検実施記録簿に記入
吸温筒	☒	一式	
ボレン用フイルタ	☒	一個	
オゾン分解触媒	☒	一個	

26 年 12 月 9 日

署名 八田 喜弘

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。