

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成26年11月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100951
作業年月日	平成26年11月25日	作業時間:	
顧客名	株式会社 東一エー	TEL: 092 (473) 9177	
所在地	福岡市博多区東区 1-13-9	担当	
販売店	(株) 山本	担当	上村
納入年月日	平成25年8月30日	保証期間	内 外
作業区分	保守点検	総合点検	年 回目
出張・引取	修理	定期点検シール記入	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検実施
オゾン水濃度計交換

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロック	正常	エアライン	正常
酸素ライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
アルコールライン	正常	排水栓、排水ライン	正常
オゾンセンサー	正常	細管送水ライン	正常
給水ライン	正常	排気ライン	正常
濃度計流量	正常	オゾン濃度	異常
水位センサー	正常	異常音、振動	正常
水漏れ確認	正常	電源コード	正常
清掃	正常	殺菌チューブ類	正常
トレー	正常		
殺菌槽コネクタ	正常		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1530	更新 (リセット)	実施	殺菌: 2111	殺菌+7L: 961
	リークチェック: 052	自己洗浄: 398		7L単独: 9	エア単独: 2

交換部品名称		部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量
オゾン濃度計			OK	1	排水栓			OK	1
オゾンセンサー			OK	1				OK	
オゾン濃度計流量			OK	2				OK	
オゾンセンサー			OK	1				OK	

お客様ご確認事項欄
内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 理事長 山本 宗満 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者