

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	10072
作業年月日	平成26年12月26日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	目野内科クリニック	TEL:	092(951)3397
所在地		担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成22年11月22日	保証期間	内 □ 外 □
付属品			
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検実施 異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロツク	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 吸入数 548
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.73 ppm
水位センサ	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	80	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌:	3	殺菌+7L:	385	
	リークチェック:	5	自己洗浄:	21	7L単独:	2	エア単独:	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	排気ライン		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年12月26日

目野茂宣



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

目野茂宣