

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月26日

|       |                                                                      |           |                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                  | 製造番号:     | 100802                                                |
| 作業年月日 | 平成26年12月26日                                                          | 作業時間:     | 1.0 Hr                                                |
| 顧客名   | 田中宏明 内科 胃腸科クリニック                                                     | TEL:      |                                                       |
| 所在地   |                                                                      | 担当        | 様                                                     |
| 販売店   |                                                                      | 担当        | 様                                                     |
| 納入年月日 | 平成26年12月15日                                                          | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> | 総合点検      | <input type="checkbox"/> 年 回目                         |
| 出張・引取 | <input type="checkbox"/>                                             | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
|       |                                                                      | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
定期点検実施、異常無し

不具合原因、作業内容

| 点検項目     |                                        | 殺菌槽 LED   |                                                    |
|----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 589    |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサー  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                                    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                                    |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|      |                                 |           |             |
|------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 1079 更新 (リフト) (実施)・未実施 | 殺菌: 1736  | 殺菌+7L: 1686 |
|      | リークチェック: 0, 155                 | 自己洗浄: 850 | 7L単独: 5     |
|      |                                 |           | エア単独: 0     |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン給水ライン |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 水漏れ確認    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄  
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 田中宏明

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL: 092-6222-0055

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 藤原  |