

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
機械事業本部 サービスGr

岡山工場点検

点検担当者： 中澤一裕

点検年月日	平成27年 1月22日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000598
設置場所	鹿児島県鹿児島市易居町6-9			TEL	: 099-219-5355
設置時期	平成17年3月12日	運転回数	2903	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	フタスプリング 交換	☒
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.61 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 92.5 % 流量： 0.75 L/min 圧力： 0.121～0.213 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
フタスプリング	4個	異常ありませんでした 
コンプレッサ入口サイレンサ	1個	

工場点検につき署名不要です
ご署名

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。