

久留米リハビリテーション病院 御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

点検年月日	2027年 11月 11日	機種名	ONW-10	製造機番	001745
設置場所	久留米リハビリテーション病院	1887	TEL	093-8223	
納入時期	2022年 2月 26日	使用回数	278	御対応者	

点検項目		点検結果	
スイッチ類			
電源釦	正常 ☒	交換 ☐	
フイルタリセット釦	正常 ☐	交換 ☐	
運転/停止釦	正常 ☐	交換 ☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐	
ランプ類			
操作パネル	正常 ☐	交換 ☐	
蛍光灯	正常 ☐	交換 ☐	
洗浄動作			
フタロック	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
給水	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
排水	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐
性能確認			
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒		
酸素発生	正常 ☒	濃度: 0.8 % 流量: 0.76 L/min 圧力: 1.29 ~ 2.20 MPa	
水漏れ確認			
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃			
外装	正常 ☒	清掃 ☐	
内部	正常 ☐	清掃 ☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品		数量		コメント 定期点検実施 異常無し
吸着筒	交換 ☐	一式		
吸湿筒	交換 ☐	一式		
ボレン用フイルタ	交換 ☐	一個		
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個		

久留米市山本町豊田100, 会
医療法人かぶとやま
久留米リハビリテーション病院

年 月 日
ご署名 _____ 印

※: 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。