

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年3月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100398
作業年月日	平成27年3月10日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	益田クリニック	TEL:	
所在地	福岡市博多区博多駅前2-2-1	担当	様
販売店	福岡市博多区博多駅前2-2-1	担当	様
納入年月日	平成27年2月28日	保証期間	内 外
作業区分	保守点検	総合点検	年 回目
出張・引取	修理	定期点検ソール記入	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライオン	正常	エアライン	正常
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施異常無し

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施:	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:	エア単独:
	0	800	0	1671

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		0	1.0	オゾン水濃度計		0	2.0
オゾンセンサ		0	1.0			0	
給水ライン		0	1.0			0	
濃度計流量		0	1.0			0	
水位センサー		0	1.0			0	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル5F 電話 414-6813
医療法人 益田クリニック
益田 龍二

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-6222-0055

責任技術者

作業者

藤原