

龍田外科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

点検年月日	2017年 11月 13日	機種名	ONW-10	製造機番	001307
設置場所			TEL		
納入時期	2019年 10月 12日	使用回数		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	調整 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒	濃度:	%	流量: L/min 圧力: MPa
酸素発生	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
水漏れ確認	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量		コメ 定期検定実施. 異常無し. 納入より7年経過 オハバホハルによる検定検査 又最新規更新による検定検査
吸着筒	交換	☒	一式	
吸温筒	交換	☒	一式	
ボレン用フイルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	

年 月 日

ご署名 龍田 雅 給

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。