

大和や木村・岡崎村医院 御中

点検確認書

株式会社 HIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 藤原 誠一

点検年月日	127年5月8日	機種名	ONW-10	製造機番	
設置場所				TEL	
納入時期	7/16年11月25日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果	
スイッチ類		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐
ランプ類		
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐
洗浄動作		
フタロック	正常 ☒	調整 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐
性能確認		
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.8 mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒	
酸素発生	正常 ☒	濃度: 95% 流量: 0.75 L/min 圧力: 1.9 ~ 2.2 MPa
水漏れ確認		
装置外	正常 ☒	調整 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐
清掃		
外装	正常 ☒	清掃 ☐
内部	正常 ☒	清掃 ☐
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐

交換部品	数量	交換
吸着筒	一式	交換 ☒
吸湿筒	一式	交換 ☒
ドレン用フィルタ	一個	交換 ☒
オゾン分解触媒	一個	交換 ☒

コメント
定期点検実施、異常無し。
納入から11年目。
定期点検又は更新をお願いします。
敬います。

2015. 5. -8

年 月 日

理事長 武 谷 慎 司

ご署名

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。