

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100709
作業年月日	平成27年8月17日			作業時間:	1.0 Hr
顧客名	株式会社 福岡市東区 杉原 4-10-28			TEL:	092-567-9350
所在地	株式会社 杉原 4-10-28			担当	様
販売店	株式会社 杉原 4-10-28			担当	様
納入年月日	平成25年8月28日	保証期間	内 〇 外 〇	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検実施 異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目		異常履歴	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルク数 856
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	517	更新 (リセット) 実施	・ 未実施	殺菌:	23	殺菌+7L:	997
	リークチェック:	0	自己洗浄:	509	7L単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	交換部品名称		☒	2.0
オゾン水濃度計		☒	1.0			☐	
オゾン水濃度計		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 4 月 17 日
ご署名 村重光弘



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	杉原