

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年4月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 30034
作業年月日	平成27年4月10日	作業時間: / Hr
顧客名	クリスタルビルクリニック	TEL:
所在地		担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成24年12月25日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検実施 次回10月頃(有償)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

バルブ数 950

履歴 0.76 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1562	更新(リット) ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌: 5606	殺菌+7L: 1077
	リークチェック: /	自己洗浄: 584	7L単独: 2	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	7L単独		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

藤原