

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年3月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100862
作業年月日	平成27年3月11日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	小沢村・消化器科 様	TEL:	
所在地		担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成25年3月18日	保証期間 内	外
作業区分	保守点検	付属品	
出張・引取	修理	定期点検ソール記入	
	□	修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサー	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施 異常なし

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:	エア単独:
	66	203	6	205

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		□	1.0	排水栓		□	2.0
オゾンセンサー		□	1.0			□	
給水ライン		□	1.0			□	
濃度計流量		□	1.0			□	
水位センサー		□	1.0			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山田 嘉弘 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

藤原