

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	000082
作業年月日	平成27年 8月 7日				作業時間:	1.0 hr
顧客名	株式会社 病院様				TEL:	042(822)3553
所在地	福岡市東区荒江2丁目15-10				担当	様
販売店	MVC				担当	様
納入年月日	平成25年 8月 2日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	□	総合点検	□	年	回目
出張・引取	修理	□			定期点検シール記入	□
					修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常	✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常	✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常	✓
水位センサ	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレー	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓		正常	□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し、オゾン濃度計、排水ライン、給水ライン有、後日交換致し。

装置情報	交換後運転回数:	531	更新 (リセット) 実施	未実施	殺菌:	583	殺菌+7L:	8/8
	リークチェック	26	自己洗浄:	326	7Lコール単独:	5	エア単独:	222

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		✓	1.0	オゾン水濃度計		✓	2.0
オゾンセンサ		✓	1.0	排水ライン		✓	1.0
オゾン濃度計		✓	1.0	給水ライン		✓	1.0
排水栓		✓	1.0			□	□

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 8月 7日

ご署名

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

署名