

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 6 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100898
作業年月日	平成27年 6 月 26 日	作業時間: 1.0 hr
顧客名	ソフリースーパーク診療所	TEL: 092-882-3511
所在地	福岡市東区有道安2-1-22	担当 様
販売店	富士フイルムメディカル(株)	担当 河内 様
納入年月日	平成25年 5 月 28 日 保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回 目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無しV.

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	☒	正常	殺菌槽 LED	☒	正常
酸素ライン	☒	正常	エアライン	☒	正常
アルコーラルライン	☒	正常	オゾン水濃度計動作	☒	正常 パルス数 361
オゾンセンサ	☒	正常	排水栓、排水ライン	☒	正常
給水ライン	☒	正常	細管送水ライン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常	排気ライン	☒	正常
水位センサ	☒	正常	オゾン濃度	☒	正常 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	☒	正常	異常音、振動	☒	正常
清掃	☒	正常	電源コード	☒	正常
トレー	☒	正常	殺菌チューブ類	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常			正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無しV.

装置情報	交換後運転回数: 416	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 656	殺菌+7L: 658
	リークチェック: 6	自己洗浄: 681	7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	交換部品名称		☒	2.0
オゾンセンサ		☒	1.0			☐	
オゾン分岐管継手		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015年 06月 26 日

ご署名 柳

責任技術者 柳

作業者

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

作業者 藤原