

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 7 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100318
作業年月日	平成27年7月23日			作業時間:	1.0 hr
顧客名	ヤマト電子消化器内村様				
所在地	朝倉郡通前町阪井489番地				
販売店	アイテック(株)久留米支社				
納入年月日	平成23年7月26日	保証期間	内口 外口	担当	様
作業区分	保守点検	総合点検	年 回	定期点検シール記入	付属品
出張・引取	修理			修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常発生

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロック	正常	正常	正常
酸素ライン	正常	正常	正常
アルコールライン	正常	正常	正常
オゾンセンサ	正常	正常	正常
給水ライン	正常	正常	正常
濃度計流量	正常	正常	正常
水位センサ	正常	正常	正常
水漏れ確認	正常	正常	正常
清掃	正常	正常	正常
トレー	正常	正常	正常
殺菌槽コネクタ	正常	正常	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常発生

装置情報	交換後運転回数: 769	更新 (リセット) (実施)	未実施	殺菌: 1,289	殺菌 + 7L: 1,561
	リークチェック: 3	自己洗浄:	1,128	7Lコール単独: 327	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		正常	1.0	オゾン水濃度計		正常	1.0
オゾン水濃度計		正常	1.0	オゾン水濃度計		正常	2.0
オゾン水濃度計		正常	1.0	オゾン水濃度計		正常	
オゾン水濃度計		正常	1.0	オゾン水濃度計		正常	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 7 月 23 日

ご署名 山本智文 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
責任技術者	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	保原
作業者	TEL: 092-622-0055	