

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8 月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号	100523	
作業年月日	平成27年 8 月 26日				作業時間	1.0 hr	
顧客名	林田ウツニエック様				TEL	0948-57-2105	
所在地	大分県大分市東新町1-1-2				担当	様	
販売店	木村医療器(株)				担当	勝目 様	
納入年月日	平成27年 8 月	日	保証期間	内	口	外	口
作業区分	保守点検	口	総合点検	口	年	回目	定期点検シール記入
出張・引取	修理	口					修理表示貼付
							口

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	点検	殺菌槽 LED	正常	点検
酸素ライン	正常	点検	エアライン	正常	点検
アルコーラルライン	正常	点検	オゾン水濃度計動作	正常	点検
オゾンセンサー	正常	点検	排水栓、排水ライン	正常	点検
給水ライン	正常	点検	細管送水ライン	正常	点検
濃度計流量	正常	点検	排気ライン	正常	点検
水位センサー	正常	点検	オゾン濃度	正常	点検
水漏れ確認	正常	点検	異常音、振動	正常	点検
清掃	正常	点検	電源コード	正常	点検
トレー	正常	点検	殺菌チューブ類	正常	点検
殺菌槽コネクタ	正常	点検		正常	点検

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置情報	交換後運転回数	12	更新 (リットル) 実施・未実施	殺菌	殺菌+7L	23
	リークチェック	口	自己洗浄	10	7Lコールド	口
					エア単独	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		点検	1.0	排水栓		点検	2.0
オゾンセンサー		点検	1.0			点検	
オゾン分解剤		点検	1.0			点検	
排気ライン		点検	1.0			点検	
排水栓		点検	1.0			点検	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 26 日

ご署名 林田 健太郎



修理業者	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店	責任技術者		作業者	林田 健太郎
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25				
	TEL: 092-622-0055				