

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 120620

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 2598-4			機番	001664
環営	ユーザー名	御殿下医院 様 定期点検契約			納入日	平成20年10月24日
	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成24年5月23日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年6月18日

修理依頼・苦情内容

- ・給水量不足異常
- ・定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

2回運転しましたが、弊社の給水圧力が高いせいか、異常は再現しませんでした。
給水電磁弁を外したところ、入り口側に砂状のものが多量に付着しており
これが原因で水流が弱くなり異常が出たと思われます。写真1をご参照ください。
なお、フィルタを提供しますので、これを給水ホースに取付けて様子を見てくださいますよう、お願いいたします。

写真1：定期交換部品



写真2：給水電磁弁入口側



写真3：電磁弁とフィルタ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換および定期点検：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.50～0.57 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.113～0.190 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

承認
江 24.6.20 口
審査
江 24.6.20 口
作成
H24.6.20 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	給水電磁弁	2個	
	定期交換部品2年目KIT	1式	