

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100588
作業年月日	平成27年 8月 28日				作業時間:	1.0 hr
顧客名	北口市消化器科医院				TEL:	092-868-5511
所在地	福岡市東区東隈2-34-18				担当	様
販売店	福岡医師協同組合				担当	田上 様
納入年月日	平成27年 7月 23日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	☐	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理	☐			定期点検シール記入	☒
					修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フラットク	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサ	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施。異常無し

装置情報	交換後運転回数: 122	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 63	殺菌+7L: 32
	リークチェック: 398	自己洗浄: 3/6	7Lコイル単独: 1	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	交換部品		☒	2.0
オゾンセンサ		☒	1.0	交換部品		☒	1.0
オゾン分解触媒		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	
排水チューブ		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成27年 8月 28日

氏名

田上 芳



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

田上 芳