

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年9月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300A25
作業年月日	平成27年9月15日	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	東京エスエフ	TEL:	092-541-0055
所在地	福岡市南区長束5丁目2番10号	担当	川崎 様
販売店	福岡医師会組合	担当	川崎 様
納入年月日	平成26年9月30日	保証期間	内 外 □
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検	☐ 年 回目
出張・引取	☐	定期点検シール記入	☒
		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 550
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	清掃 ☐	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など) 連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し、次回点検以上有償にて実施
(エスエフ・林様へ) ￥30000-

装置情報	交換後運転回数:	549	更新 (リセッ) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	5	殺菌+7L:	56
	リークチェック:	0	自己洗浄:	1	7L単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排水パイプ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店

福岡県福岡市東区多の津5-11-25

TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

福岡 藤原