

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	J00/25	
作業年月日	平成27年10月8日		作業時間:	1.0		hr	
顧客名	大井や市内科医院様				TEL:	092-551-5408	
所在地	福岡市南区新開1-9-20				担当	様	
販売店					担当	様	
納入年月日	平成25年10月28日	保証期間	内	外	付属品		
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理				修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常	☒
フタロック	エアライン	正常	☒
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコーラルイン	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	オゾン濃度	正常	☒
水位センサ	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	電源コード	正常	☒
清掃	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー		正常	☐
殺菌槽コネクタ		正常	☐

ppm 0.69

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
定期点検実施、異常無し

装置情報	交換後運転回転数: 226	更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌: 10	殺菌+7L: 571
	リークチェック: 1	自己洗浄: 2	7Lサイクル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	初期交換		☒	2
オゾンセンサ		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年10月8日

ご署名 南宮 恵子 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店	責任技術者	作業者
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25			南宮 恵子
	TEL: 092-6222-0055			