

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		
作業年月日	平成27年10月28日		
顧客名	水戸市外科学クリニック		
所在地	茨城県那珂市河内町30-4		
販売店	(株)東京ダイワ薬城店		
納入年月日	平成28年10月19日	保証期間	内 外
作業区分	保守点検	総合点検	年 回 目
出張・引取	修理		
製造番号	100567		
作業時間	1.0		
TEL	092-954-1111		
担当	様		
担当	様		
付属品			
定期点検シール記入	☒		
修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常	☒
フタロック	エアライン	正常	☒
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコーラルライン	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	オゾン濃度	正常	☒
水位センサ	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	電源コード	正常	☒
清掃	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー		正常	☐
殺菌槽コネクタ		正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など) 連絡事項、特記事項

定期点検実施、異常無し

装置情報	交換後運転回数	1159	更新 (リセッ)	実施	殺菌	2329	殺菌+7L	1129
	リークチェック	1169	自己洗浄	893	7Lコントロール	1	エア単独	6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1.0	交換部品		☒	2.0
オゾン水ライン		☒	1.0			☐	
オゾン水ライン		☒	1.0			☐	
排水栓		☒	1.0			☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年10月28日

ご署名 橋野二朗

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	
	TEL: 092-622-0055	
責任技術者		作業者
		橋野二朗