

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			
作業年月日	平成27年10月13日	製造番号: 300828		HR
顧客名	作業時間: 1.0			
所在地	TEL: 担当 様			
販売店	担当 吉田 様			
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検	□ 年 回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目	正常 ☒	異常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 311
アルコールライン	正常 ☒	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	正常 ☐	排水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.79 ppm
水位センサ	正常 ☒	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	正常 ☐		正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施, 異常無し

装置情報	交換後運転回数: 1,365	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 85%	殺菌 + 7L: 312
	リークチェック: 6	自己洗浄: 22%	7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	排水ライン		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	排水ライン		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

お客様ご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きたり得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

医薬法人社印廣徳会臨部病院

ご署名 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	
	TEL: 092-622-0055	
責任技術者		作業者
		藤原