

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年7月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100538	
作業年月日	平成27年7月30日				作業時間:	1.0 hr	
顧客名	吉岡クニニツ様				TEL:	0944(43)6027	
所在地	大牟田市曙町2-2				担当	様	
販売店	富士システムメテック(株)				担当	様	
納入年月日	平成28年	7月	27日	保証期間	内	□	外
作業区分	保守点検	修理	出張・引取	総合点検	□	年	回目
出張・引取	□	□	□	定期点検シール記入	□		
	修理表示貼付	□					

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサ	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期点検実施。異常なし。

装置情報	交換後運転回数:	526	更新 (リセット) 実施	殺菌:	7	殺菌+7L:	1,006
	リークチェック:	13	自己洗浄:	7Lコール単独:	1	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		□	1.0	チューブ		□	2.0
オゾン分解剤		□	1.0			□	
オゾンセンサー		□	1.0			□	
排水栓		□	1.0			□	
排気ファン		□	1.0			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年27.7月30日

ご署名 吉岡 幸子

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

吉岡 幸子